АКТ № 1007-50209 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ с средствами криптографической защиты информации

с. Тамбовское Дата 31.03.2026

Местонахождение оборудования КБР, с. Тамбовское, ул. Дружба 164

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик МКОУ „СОШ с.п. Тамбовское"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта(договора), предусматривающего оказание услуг связи с использованием единой сети передачи данных, выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд КМУТ)

Выполнены работы в рамках (нужное отметить):

☐ - новое подключение ☐ - возобновление услуги после ремонта ☐ - отключение (демонтаж)

☐ - переключение канала с сети альтернативного оператора на сеть ПАО "Ростелеком" ☐ - переезд на новый адрес ☐ - только замена оборудования

По результатам ранее проведенного обследования на объекте выявлено :

☐ - отсутствие линии связи ☐ - действующие линии связи ВОЛС, РРЛ, спутник, медь

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	Статус	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ „Континент" IPC-R10		LAAZHABH	794E2-061974		

Наименование зонда КМУТ:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ М7	VI6F022409	

IP адрес КШ (WAN КШ)

Контакт СЗО (ФИО, эл. адрес, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да/Нет	
Проверка СКЗИ		
Монтаж и настройка СКЗИ	Да/Нет	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да/Нет	
Демонтаж СКЗИ	Да/Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Да/Нет	
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверка Зонда		
Монтаж и настройка Зонда	Да/Нет	
Техническое обслуживание Зонда	Да/Нет	
Демонтаж Зонда	Да/Нет	
Проверка Зонда	Да/Нет	
Проверка доступности Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб.2	Да/Нет	

Под руководством

(должность, ФИО, сотрудника ОЭСКЗИ)

представителем ПАО «Ростелеком»

(должность, ФИО, сотрудника, проводившего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать условия по размещению СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты или неисправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим выполнение работ с СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика			Представитель Исполнителя		
_____	_____	_____	серв. инженер	_____	Капов М.Х
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ № 1007-50209 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ с средствами криптографической защиты информации

с. Тамбовское Дата 31.03.2026

Местонахождение оборудования КБР, с. Тамбовское, ул. Дружба 164

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик МКОУ „СОШ с.п. Тамбовское"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта(договора), предусматривающего оказание услуг связи с использованием единой сети передачи данных, выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд КМУТ)

Выполнены работы в рамках (нужное отметить):

☐ - новое подключение

☐ - возобновление услуги после ремонта

☐ - отключение (демонтаж)

☐ - переключение канала с сети альтернативного оператора на сеть ПАО "Ростелеком"

☐ - переезд на новый адрес

☐ - только замена оборудования

По результатам ранее проведенного обследования на объекте выявлено :

☐ - отсутствие линии связи

☐ - действующие линии связи ВОЛС, РРЛ, спутник, медь

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	Статус	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ „Континент" IPC-R10		LAAZHABH	794E2-061974		

Наименование зонда КМУТ:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ М7	VI6F022909	

IP адрес КШ (WAN КШ)

Контакт СЗО (ФИО, эл. адрес, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да/Нет	
Проверка СКЗИ		
Монтаж и настройка СКЗИ	Да/Нет	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да/Нет	
Демонтаж СКЗИ	Да/Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Да/Нет	
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверка Зонда		
Монтаж и настройка Зонда	Да/Нет	
Техническое обслуживание Зонда	Да/Нет	
Демонтаж Зонда	Да/Нет	
Проверка Зонда	Да/Нет	
Проверка доступности Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб.2	Да/Нет	

Под руководством

(должность, ФИО, сотрудника ОЭСКЗИ)

представителем ПАО «Ростелеком»

(должность, ФИО, сотрудника, проводившего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать условия по размещению СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты или неисправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим выполнение работ с СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика			Представитель Исполнителя		
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	серв. инженер (должность)	(подпись)	Жаныб М.Х (расшифровка подписи)

АКТ № r007-s0209 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ с средствами криптографической защиты информации

с. Тамбовское **Дата** 30.10.2026

Местонахождение оборудования *Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Тамбовское, ул. Дружбы, 164*

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени А.О. Шомахова сельского поселения Тамбовское» Терского муниципального района КБР*

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта(договора) ЕСПД/_____/26 от _____ г., предусматривающего оказание услуг связи с использованием единой сети передачи данных, выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд КМУТ)

Выполнены работы в рамках (нужное отметить):

☐	новое подключение	☑	возобновление услуги после ремонта	☐ -	отключение (демонтаж)
☐	переключение канала с сети альтернативного оператора на сеть ПАО "Ростелеком"	☐	переезд на новый адрес	☐ -	только замена оборудования

По результатам ранее проведенного обследования на объекте выявлено :

☑	отсутствие линии связи	☐	действующие линии связи	В О Л С

ВОЛС, РРЛ, спутник, медь

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	Статус	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	**АПКШ Континент**	**АПКШ "Континент" IPC-R10**	**LAAZHABH**	**794E2-061974**	**Монтаж**	Eltex MES2408C 3 порт

Наименование зонда КМУТ:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ М7	VI6F022409	Eltex MES2408C 2 порт

IP адрес КШ (WAN КШ) **10.220.155.115**

Контакт СЗО (ФИО, эл. адрес, телефон) Хусанутдинова З.Г. stambovsk@mail.ru 89034917308

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да/Нет	
Проверка СКЗИ		
Монтаж и настройка СКЗИ	Да/Нет	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да/Нет	
Демонтаж СКЗИ	Да/Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Да/Нет	
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да/Нет	
Проверка Зонда		
Монтаж и настройка Зонда	Да/Нет	
Техническое обслуживание Зонда	Да/Нет	
Демонтаж Зонда	Да/Нет	
Проверка Зонда	Да/Нет	
Проверка доступности Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб.2	Да/Нет	

Под руководством *Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевича*

(должность, ФИО, сотрудника ОЭСКЗИ)

представителем ПАО «Ростелеком» *сервисным инженером Хановым Мухатом Хамитовичем*

(должность, ФИО, сотрудника, проводившего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать условия по размещению СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты или неисправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим выполнение работ с СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика			Представитель Исполнителя		
директор	Мухаметзянова З.М.		серв. инж.		Ханов М.Х.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 177207672783977166131780821922435929425640268013

Владелец Мухамеджанова Зульфия Гумаровна

Действителен С 30.09.2026 по 30.09.2027